

度会町内通学路の対策箇所一覧表

令和5年3月

別添1

【度会小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対象年度	
1	県道伊勢大宮線	度会町長原字野田794-2～ 長原字登389-3	道路が狭く歩道が整備されていない。 交通量が多く高速で走行する車が多い。	歩道整備工事 L=680m	三重県	H26～	R4完了
2	町道大野木2号線他	度会町大野木字中道2008-1付近	交差点部に横断歩道があり、歩行者の待避所がない 状況の為危険である。	交通安全対策、交差点改良	度会町 三重県	H27～	R5度会町 分完了
3	県道伊勢南島線	度会町五ヶ町字岡ノ前160-3付近	五ヶ町バス停付近の横断歩道について、南伊勢町側 (カーブ付近)の横断歩道予告表示が消えており、 運転者に横断歩道があることがわかりづらい。	横断歩道予告表示の引き直し	三重県	H29～	R3完了
4	町道棚橋線25号線他	度会町棚橋字野垣外916付近	道路が狭いため歩行者が危険である。 緊急車両の通り抜けができない。	現道拡幅 L=400m	度会町	H30～	R3完了
5	学校上久具線	久具都比売橋から上久具側	歩道が狭く、通学路であることがわかりにくい。	交通安全対策 路面標示、グリーンベルト表示	度会町	H30～	R3完了
6	町道棚橋牧戸線	度会町棚橋字下ノ田1650～ 棚橋字牧戸裏1869-7	車道と歩道の境界がなく、幅員が狭く、視距も悪い ため車両と歩行者が接触しそうになった。	交通安全対策 歩車道整備工事	度会町	R3～	
7	県道伊勢大宮線	度会町大野木字山起シ2103-2～ 大野木字古新田2544-4	交通死亡事故発生箇所、登り坂の頂点に交差点及び、 横断歩道があり見通しが悪く、速度の速い車が多いため 危険である。また、バス停付近は歩車道が分離されてい ないため接触事故が起こる可能性がある。	交通安全対策	三重県 度会町	R3～	R4完了
8	県道伊勢大宮線	度会町棚橋字土橋525-1～ 大野木字西野々2455-3	歩道は整備されているが、防護柵がなされておらず、 車両が歩道内へ侵入する可能性がある。	防護柵の設置	三重県	R3～	
9	県道伊勢大宮線	度会町棚橋字ミツホ464-3～ 棚橋字下ノ田1641-2	歩道の整備されていない箇所であり、通行中の小学生が ひかれそうになった。また、歩道が狭い箇所もあり、自 転車と衝突しそうになった。	交通安全対策 路面標示	三重県	R3～	R4完了
10	県道伊勢大宮線	度会町棚橋字牧戸裏1869-1～ 棚橋字牧戸裏1891-7	横断歩道の待避所がない。また、歩道がない箇所があり、 車両と歩行者が衝突しそうになった。	横断歩道の待避所設置 バス停の歩車道分離	三重県	R3～	R4完了

度会町内通学路の対策箇所一覧表

令和5年3月

別添1

【度会小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対象年度	
11	県道度会玉城線	度会町棚橋字舟戸88-10～ 棚橋字シゲ田1222-7	歩道が整備されておらず、水路にも蓋がされていないため、車両との接触の危険がある。	交通安全対策	三重県	R3～	
12	町道大野木1号線	度会町大野木字山起シ2105-3	県道と町道との交差点部で歩道と車道空間が明確化されていないため危険である。	交通安全対策	度会町	R3～	R4完了
13	町道大野木8号線 町道大野木13号線	度会町大野木字栃木1885-6～ 大野木字郷サメ2973-2	幅員が狭く、視距が悪いため、車両と歩行者が接触しそうになった。	交通安全対策 歩道整備工事	度会町	R3～	
14	町道大野木24号線 町道葛原7号線 町道葛原9号線	度会町大野木字西野々2357-6～ 葛原字新田663-7	幹線道路の抜け道になっており、車の速度が速く、歩行者と接触しそうになった。	交通安全対策 路面標示、グリーンベルト表示	度会町	R3～	R4完了
15	町道棚橋16号線 町道棚橋河津線	度会町大野木字笹原新田1445-2付近	交差点部にて車両と歩行者が接触しそうになった。	交通安全対策 路面標示引き直し、グリーンベルト表示	度会町	R3～	R4完了
16	町道棚橋4号線 町道棚橋6号線	度会町棚橋字舟戸88-10～ 大野木字中野1322-3	中学校の東門付近、幅員が狭く車両と歩行者が接触しそうになった。また、側溝もなく、大雨の際冠水することがあり危険。	交通安全対策 冠水対策、路側帯設置、カラー舗装化	度会町	H27～	
17	県道伊勢南島線	度会町脇出字西出160-3～161-1地先	県道交差点の見通しが悪く、バス停までの歩行も危険	交通安全対策 歩道整備、視距改良	三重県	R3～	
18	県道伊勢南島線	度会町南中村字広垣外960-2付近	バス停がカーブになっていて、子どもたちが車を確認しづらい。また、横断歩道が付近になく、横断が大変危険である。	交通安全対策 歩道整備	三重県 警察	R4～	

度会町内通学路の対策箇所一覧表

令和5年3月

別添1

【度会小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対象年度	
19	県道伊勢大宮線	度会町平生字石坂1276-2付近 度会町平生字高砂299-9	スピードを出す車が多く、横断歩道で止まらない。	区画線工事、減速ドット設置 ラバーポール設置	三重県	R4～	R5完了
20	県道伊勢南島線	度会町駒ヶ野字金昆羅845-8付近	バス停へ渡る道路が見通しが悪く、横断時に危険。	区画線工事、路面標示	三重県	R4～	R5完了
21	県道伊勢南島線	度会町五ヶ町字細入88-4付近	子どもたちがバスを待つスペースがなく、側道待ちになっている。	交通安全対策	三重県	R4～	R5完了
22	県道伊勢大宮線	度会町田口字志希谷735-4付近	スクールバスの停留所となっている上田口において、町道や農道の交差点となっているため、交差点全体が危険。	交通安全対策 路面表示	三重県	R5～	

【度会中学校】

1	町道棚橋4号線 町道棚橋6号線	度会町棚橋字舟戸88-10～ 大野木字中野1322-3	中学校の東門付近、幅員が狭く車両と歩行者が接触しそうになった。また、側溝もなく、大雨の際冠水することがあり危険。	交通安全対策 冠水対策、路側帯設置、カラー舗装化	度会町	H27～	
---	--------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	-----	------	--